


Схемы основных кабелей.

Кабель соединительный ЭК007.01.06.000 для подключения
 весоизмерительной платформы к весоизмерительному прибору.




G1 Кабель STP 4-ST L=1.8м

X1 Розетка BLD-10

X2 Вилка DB-9M

K1 - Переключатель SS6

**Обратите внимание на нумерацию контактов примененную в
 разьеме X1 – BLD-10**



1 – Крышка датчика, 3 - Розетка BLD-10, 4 - Вилка DB-9M, 12 - Переключатель SS6

Схема жгута ЭК1097.01.02.000 от разъема платы индикации к пультовому разъему подключения весоизмерительной платформы.




Схема жгута ЭК1097.01.03.000 от разъема платы индикации к пультовому разъему подключения интерфейса RS232.

